

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor



SKOVLBORING

Sted: Manglerud skole

Hull : 22 Bilag : 12

Nivå : 148.23 Oppdr: B-121-56

Vannst : Dato : 22-10-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5	 		Tørrskorpeleire, litt siltig - " - , - " - , enk. gruskorn, en stein	5
10				10
15			304U S0H4 III	15
20				20