

NO: C2 I

114 U

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: Grünerløkka.

Hull: V.B.2. Bilag: 3
 Nivå: 16.81 Oppdr.: R-309-59
 Ving: 65x/30 Dato: 27-9-62

