

Dybde (m)	Resultater				Dyb (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
0	DVR90 Ukjent				0				1 ASFALT				
	PID=0								2 FYLL: SAND: STEIN, grå, våt				
	PID=0						X		3 FYLL: SAND: STEIN - -				
1	PID=0				-1				4 FYLL: SAND: STEIN - -				
					-2				stopp pga. va ledning				

304U
NVA10

1	10	100	1000	⊗	PID (ppm)	X= Prøve tatt til kjemisk analyse + = misfarget - = ikke misfarget Boremetode : Tør rotationsboring med snegl

Saknr.: 2013-0214 Melkeveien/Risbekken

DMR nr.: Boret av: Kristian Rytter Dato: 2013.04.18 NGU-nr.: Boring: B4
Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg: S. 1/1

DMR

Miljøprofil