Dybde (m)	Resultater	Dyb (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
	DVR90 Ukjent									
0	PID=0	0			1	ASFALT				
					2	FYLL: GRUS, oppbygningsmasser, brune, tørr				
					3	FYLL: GRUS - -				
1	PID=0	-1		X	4	FYLL: STEIN, pukk, SAND, brune sorte, tørr				
	PID=0				5	FYLL: STEIN - - stopp grunnet va - ledninger				
2		-2								
		-3								

302U

NVA10

1 10 100 1000 ⊗ PID (ppm)

X= Prøve tatt til kjemisk analyse
+ = misfarget
- = ikke misfarget

Boremetode : Tør rotationsboring med snegl

Saksnr.: 2013-0214 Melkeveien/Risbekken

DMR nr.: Boret av: Kristian Rytter Dato: 2013.04.18 NGU-nr.: Boring: B2

Tegnet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg: S. 1/1

DMR

Miljøprofil