OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

104

VINGEBORING

NON8

Sted: Romsås

Hull: 3 Bilag: 8

Nivå: 122.91 Oppdr.: R-285-59

Ving: 55 × 110 Dato: 8-2-60

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	5		11
			8
			5
			3
			3
	10		2
			3
			3
			4
			4
			3
			3
	15		3
			4
			3
			3
			3
			3
	20		3
			3
			3
			3
			3
			3
			3
			3
			3
			3



K.S.