

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

VINGEBORING *SO:61I*

Sted: Avskjærende spillvannsledn.

Ensjö - Galgeberg

Hull: Kum 4+10

Bilag: 5

Nivå: 51.4

Oppdr: R-1289

Ving: 55x110

Dato: Febr. 75

150

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$									Sensitivitet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Avsluttet</u>	5										2 4 6
	10										
	15										
	20										

Omrikt

Altaretryk

