

3200

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NO: G 3 III

STORE RINGVEI

Sted: Bru i vei 9419

Hull: 1

Nivå: 92.7

Pr.ø: 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-1337

Dato: NOV. 75



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingeboring						
				20	30	40	50%		2	4	6	7	8	10	γ/m^2
	grus Fylling TØRRSKORPE	▲	9	○											
		▲	10	○											
	grus	▲	11	○				1.92							
		▲	12	○				2.17							
5		▲	13	○	—	—	○	1.93	▼	○	▼	○			4
		▲	14	○				1.93	▼	○	▼	○			9
		▲	15	○	—	—	○	1.92	▼	○	▼	○			6
		▲	16	○				1.94	▼	○	▼	○			10
10	LEIRE	▲	17	○	—	—	○	1.89	▼	○	▼	○			13
		▲	18	○				1.95	▼	○	▼	○			4
		▲	19	○	—	—	○	1.90	▼	○	▼	○			6
		▲	20	○				1.93	▼	○	▼	○			9
		▲	21	○	—	—	○	1.91	▼	○	▼	○			15
15	Avsluttet	▲	22	○				1.93	▼	○	▼	○			6

omrørt

Ant. forstyrret

Avsluttet