

BORPROFIL NO: B 3 II

Sted: BIERREGAARDSGATE

Hull: 5 og 13 a

Nivå: 41.6 og 35.8

Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %



Bilag: 3

Oppdrag: R-1021

Dato: Des 70

| Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Vanninnhold w | | | | Romvekt ρ/m^3 | Skjærfasthet ved trykkforsøk | | | | | Sensitivitet |
|---------|-----------------------|----------|--------|---------------------------------------|----|----|-----|--------------------|---|---|---|---|---------------|--------------|
| | | | | Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$ | | | | | Konusforsøk ∇ , Vingeborring $+$ | | | | | |
| | | | | 20 | 30 | 40 | 50% | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 ρ/m^2 | |
| 0 | Hull 5 <u>41.6</u> | ∇ | | | | | | | | | | | | |
| | sand og stein | 0 | 16 | ○ | | | | | | | | | | |
| | " | 0 | 17 | ○ | | | | | | | | | | |
| | " | 0 | 18 | ○ | | | | | | | | | | |
| | Avsluttet | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Hull 13 a <u>35.8</u> | ∇ | | | | | | | | | | | | |
| | TØRRSKORPE | | | | | | | | | | | | | |
| | Stein | | 13 | ○ | | | | | | | | | | |
| | " | | 14 | ○ | | | | | | | | | | |
| | Avsluttet | | 15 | ○ | | | | 2.15 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |

205U

206U