



NVE1

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulent's kontor
SKOVLBORING
 Sted: Vækerö

Hull : 79-80 Bilag : 2
 Nivå : _____ Oppdr: R-161-57
 Vannst : _____ Dato : aug. 58

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			<p>Jordart</p> <p>Skiferrester. Silt, sandkorn og gruskorn Leire, siltig. Oksyderte flekker " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "</p>	5
10				10
15				15
20				20